

Tříbodová jemná měřidla na díry HOLTEST

Mitutoyo

Série 368


návod č. 368 CZ

Úvod


Tříbodová jemná měřidla na díry „Holtest“ série 368 jsou mnohostranné měřicí přístroje s měřicí plochou z tvrdého kovu počítadlem.

Tento návod slouží k vysvětlení různých způsobů použití. Prosím přečtěte ho pozorně, abyste se vyvarovali chyb a mohli využívat všechny přednosti přístroje.

- 1) Vnější objímka
- 2) Bubínek se stupnicí
- 3) Řečtačka mikrometru
- 4) Arelační šroub
- 5) Vnitřní objímka
- 6) Protiobjímka
- 7) Podložka pera (pružnice)
- 8) Nastavovací kroužek



- a) Řečtačka mikrometru
- b) Arelační šroub (1)
- c) Arelační šroub (2)
- d) Budínek se stupnicí
- e) Počítadlo
- f) Referenční čára
- g) Vnější objímka
- h) Nasatovací kroužek
- i) Měřicí nástavce



1. Nastavení přístroje „HOLTEST“

Před měřením je třeba nastavit „HOLTEST“ následovně:

- a) Pečlivě vycistit měřicí plochy „HOLTESTU“ a nastavovacího kroužku.
- b) Nastavovací kroužek se položí na rovnou plochu a „HOLTEST“ se zavede svisle do otvoru. Potom se otáčí bubínkem se stupnicí tak dlouho, až měřicí plochy nástavců se dotknou stěn měřicího kroužku.
- c) K zajistění správného kontaktu měřicích ploch a správné sily, kterou plochy přiléhají ke stěnám se má provést 4 - 5 otoček řečtačkou mikrometru.
- d) Odpovídá-li hodnota odcítená na přístroji „HOLTEST“ mře nastavovacího kroužku není nutné žádnej další nastavení.
- e) Pokud tomu tak není, nastaví se „HOLTEST“ v nastavovacím kroužku:

Arelační šroub vnější objímky se uvolní a vnější objímka se opatrně položí tak, až odcet na kruhovém měřítku odpovídá. Potom se arelační šroub opět dotahně.


2. Měření přístroje „HOLTEST“

- a) Rádně očistit plochy obrobku a měřicí plochy přístroje „HOLTEST“.
- b) „HOLTEST“ se zavede do otvoru.

- c) Stupnicový bubínek a řečtačka se otáčí jako při nastavování přístroje „HOLTEST“. (Pokud se při nastavování přístroje provádí 4 - 5 otočení řečtačkou, je třeba udělat totéž při měření obrobku.)



Vnější objímka: 32,5 mm
Stup. bubínek: 0,195 mm
Odcet: 32,695 mm




Obr. 6

3. Nastavení počítadla přístroje „HOLTEST“

Nastavení počítadla „HOLTEST“ se provádí následovně:


- a) Nejprve se provedou stejně kroky jako v Kapitole 1. Odstavec a).
- b) Pokud nastavení počítadla a stupnicového bubínu odpovídá rozměru nastavovacího kroužku, není nutné žádnej další nastavení.
- c) Pokud tomu tak není, nastaví se vnější objímka, stupnicový kroužek nebo počítadlo následujícím způsobem.

- a.) Pokud odcet počítadla neodpovídá rozměru kroužku, nebo nestojí-li číslo ve slídu okénka (Obr. 7), uvolní se arelační šroub (2) (Obr. 2) a vnější objímka (Obr. 2) se posune tak, že odcet počítadla odpovídá rozměru nastavovacího kroužku. Potom se opět utáhne arelační šroub.




Obr. 7

- b.) Pokud odcet vnější objímky neodpovídá odcetu počítadla (Obr. 8), uvolní se arelační šroub (2) (Obr. 2) a vnější objímka se AXIÁLNĚ nastaví na správnou hodnotu. Potom se opět utáhne arelační šroub.



Obr. 8

- c.) Pokud nesouhlasí odcet na číselníkovém bubínu (Obr. 2) s rozměrem nastavovacího kroužku při správném nastavení počítadla (Obr. 9), povolí se arelační šroub (1) (Obr. 2) a stupnicový bubínek se otáčí, až odcet souhlasí s rozměrem nastavovacího kroužku.




Obr. 9

4. Měření pomocí počítadla „HOLTEST“

- a) Měřicí plochy přístroje „HOLTEST“ a obrobku se pečlivě očistí.
- b) „HOLTEST“ se zavede do vrátní.

- c) Stupnicový bubínek se otáčí jako při nastavování, až měřicí plochy dolehnu. (Pokud se při nastavování přístroje provádí 4 - 5 otočení řečtačkou, je třeba udělat totéž při měření obrobku).




Obr. 10

5. Nasazení prodlužovacího dílu


K měření průměrů v hlubokých vrtáních je možno použít prodlužovacího dílu (volitelné příslušenství).

- a.) Pomocí dodávaného klíče se odšroubuje měřicí hlava přístroje.



Obr. 11

- b.) Nyní se jednoduše našroubuje prodlužovací díl mezi měřicí hlavu a měřicí šroub. Aby bylo zaručeno dosažení přijatelných výsledků měření je před každou výměnou nezbytné nové nastavení přístroje „HOLTEST“.



Obr. 12

POKÝNY:

1. Pokud se montuje nebo demontuje prodlužovací díl nebo se mění měřicí nástavce je třeba dát bezpodmínečně pozor na to, že přístroj se musí nově nastavit jak je popsáno v <1. Nastavení přístroje „HOLTEST“> na straně 2.
2. Přístroj nesmí být ve vrátní přetočen nebo sistranově stisknut. Týto případy mohou vážně narušit spolehlivost přístroje „HOLTEST“.
3. Jednotlivé šrouby je třeba utahovat pevně, ale ne nadměrně.
4. Při výměně speciálních nástavců, je třeba dbát na to, aby strana, na které je vyznačena kompenzační hodnota byla na každém nástavci ve stejném směru (vpádro nebo vpádro) - při pohledu od těla přístroje „HOLTEST“.