


příslušenství

**GMK 38**

měřicí kabel
(BNC na 2 x banánek), ~ 90cm dlouhý

GHE 91

elektroda se zářezecím kladivem *
pro zářezání měřicích hřebů bez použití kladiva

GSE 91

zářezecí elektroda *
pro měřicí hřeby

GEG 91

rukojeť
pro přestavbu zářezecí elektrody GSE 91

GSG 91

zapichovací elektroda *
pro měřicí hřeby a měřicí jehly

GST 91

ocelové hřeby
9 ocelových hřebů (po 3 kusech, v délkách 12, 16 a 23 mm) v plastové dóze, Ø 2,5 mm

GST 91/40

ocelové hřeby
10 ocel. hřebů, délka 40 mm, Ø 2,5 mm, v plast. dóze

GST 45i

ocelové hřeby
2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 45 mm dlouhých, Ø 2,5 mm

GST 60i

ocelové hřeby, dtto, 60 mm dlouhé

GOK 91

měřicí čepičky
čepičky pro měření z plochy (pár)
(pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91)

GMS 300/91

zapichovací jehly
300 mm dlouhé (pár), pro hobliny, dřev. vlnu, papír, lepenku, písek, atd.
(pro montáž na GSG 91 nebo GSE 91)

GST 15B

ocelové hřeby *
2 ks ocel. hřebů s otvorem, 15 mm dlouhé, Ø 3,8 mm (pro přímé připojení k měř. kabelu GMK 38)

GST 25B

ocelové hřeby, dtto, Ø 3,8 x 25 mm

GST 40B

ocelové hřeby, dtto, Ø 3,8 x 40 mm

GBSK 91

kartáčové sondy (pár) krátké *
pro hloubku do ~ 100 mm

GBSL 91


kartáčové sondy (pár) dlouhé *
pro hloubku do ~ 300 mm

GEF 38

ploché elektrody (pár) *
pro potěry s již položenou krytinou, papír, atd.

GLP 91

vodivá pasta *
100ml, pro povrchová měření s GOK91 a hloubková měření s GBSK 91, GBSL 91 (zdi, podlahy, atd.)

**GSP 91**

elektroda pro povrchová měření *
pro měření papíru, textilií, atd.

GSP 91 ES

náhradní snímací plocha
pro GSP 91

GMZ 38

měřicí kleště *
pro měření dých a slabých výrobků ze dřeva
(do ~ 10 mm)

**GSF 50 (110 cm)
GSF 50K (43 cm)**

zapichovací snímač
(bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu
určen pro štěpku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny, atd.

**GSF 50TF (110cm)
GSF 50TFK (43cm)**

zapichovací snímač
s teplotním senzorem, pro měření do hloubky 40 cm popř. 107 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu
určen pro štěpku, dřevitou vlnu, třísky, seno, slámu, obilí, piliny, atd.

GSF 40 (67 cm)

zapichovací snímač
(bez teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu
určen pro lisované balíky sena a lisované balíky slámy, obilí

GSF 40TF (67 cm)

zapichovací snímač
s teplotním senzorem, pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm, včetně 1 m připojovacího kabelu
určen pro lisované balíky sena a slámy, obilí

GTF 38

snímač teploty NiCr-Ni
izolovaný, Ø2.2x25mm, 1 m kabel
(použití při odlišných teplotách dřeva a měř. přístroje)

GES 38

zapichovací snímač NiCr-Ni
izolovaný, Ø 4 x 150 mm, 1 m kabel
(použití při odlišných teplotách dřeva a měř. přístroje)

GPAD 38

zkušební adaptér
(2 zkušební hodnoty) pro kontrolu přesnosti měření přístrojů GMH 38XX a GMR 110

GKK 3500

transportní kufr
(394 x 294 x 106 mm) s vylišovanou vložkou pro přístroj a příslušenství

ST-RN

ochranné pouzdro
s výřezem pro připojení snímače
(určeno pro GMH 3830, GMH 3850)

GMH3830 v pouzdře ST-RN

* Měřicí kabel nutný pro použití s GHE91, GSE 91, GSG 91, GST 15B / 25B / 40B, GBSK 91, GBSL 91, GEF 38, GLP 91, GSP 91, GMZ 38